



85194

Commune : SABLES-D'OLONNE (LES)

085000891

Plage : PLAN D'EAU DOMBRET

**Contrôle
sanitaire**

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "conforme" ou "non conforme".

Surveillance sanitaire 2019

**Interprétation
sanitaire du
dernier
prélèvement**

Eau de mauvaise qualité pour la baignade

**Low-quality water / Wasser von schlechter Qualität
Water van slechte kwaliteit / Agua de mala calidad**

**Résultats du
contrôle sanitaire**

Qualification du prélèvement

	03 juin 08:50	28 juin 15:20	08 juil. 11:45	19 juil. 10:15	25 juil. 12:30	29 juil. 16:25	06 août 10:00	16 août 09:50	20 août 10:05	27 août 16:55	30 août 15:25
	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Non conforme	Non conforme
Affichage site	-	Abs.	Abs.	Prés.	MàJ	Prés.	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ	MàJ
Fréquentation lors du plv	-	Nulle	Faible	Moy.	Faible	Moy.	Moy.	Faible	Faible	Faible	Moy.
Température Air	°C	14,4	20,1	28,1	23,3	28,0	25,8	22,2	19,4	18,6	27,1
Température Eau	°C	16,5	25,2	24,1	18,2	23,8	21,3	21,3	19,5	19,5	26,0
Transparence	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Escherichia coli	n/(100)	<15	<15	15	<15	61	<15	<15	<15	<15	<15
Entérocoques	n/(100)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15
Pseudomonas aeruginosa	n/(100)			7	0	19	6	0	0	0	2
Staphylocoques pathogènes	n/(100)			<10	<10	<10	20	0	0	2	110

**Qualification d'un
prélèvement
d'eau de mer**

Résultats des analyses d'Escherichia coli (n/100 mL)	Conforme	Non conforme
	250	
Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (n/100 mL)	Conforme	Non conforme
	100	
Résultats des analyses de pseudomonas aeruginosa (n/100 ml)	Conforme	Non conforme
	100	
Résultats des analyses de staphylocoques pathogènes (n/100 ml)	Conforme	Non conforme
	20	

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les quatre paramètres recherchés.

P/ Le Directeur Général,
Le Directeur de la délégation territoriale
de la Vendée,

Arlette LE MAIGAT